

PINCE DE MISE À LA TERRE PASSIVE 70SG AVEC CÂBLE SPIRALÉ

Zones 0, 1, 2, 20, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MISE À LA TERRE ATEX

ZONES 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussière)



Pince de mise à la terre passive ATEX indispensable dans les cas où la mise à la terre temporaire pendant le transfert de liquides ou de substances dangereuses est nécessaire.

Livrée avec 5m de câble spiralé orange, équipée d'un connecteur ELM00714 (1 m extensible jusqu'à 5 m).



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES DE PRODUITS

Désignation:	Ouverture de serrage:	Force de serrage:	Long. câble spiralé:	Référence:
70SG	35 mm	140 N ±20%	5 m	6D0710

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PINCE 70SG

Type de protection pince:	II 1G IIB T6 Ga, II 2G IIC T6 Gb, II 1D T80°C Da
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau de la pince:	Acier inoxydable
Température de service:	-20°C à +70°C
Câble de mise à la terre: (couleur : orange)	Câble de commande résistant à l'huile et à l'essence H07BQ-F 3 x 1.5 mm ² Plage de température -40...+90°C Avec cosse à connexion fixe Douille d'accouplement 4 pôles
Dimensions:	Voir fig
Poids:	Environ 0.6 kg
Résistance de décharge:	235 kOhm ±10%
Tension max. de décharge:	I max = 10A
Résistance aux produits chim:	Huile et essence

