

# AIMANT DE MISE À LA TERRE UNIPOLAIRE Q.CRODILE MAGNET X1

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## MISE À LA TERRE ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



L'aimant de mise à la terre Q.Crodile Magnet X1 est la solution idéale lorsqu'une mise à la terre sûre des fûts et des conteneurs est nécessaire, mais qu'il n'y a pas d'espace disponible pour une pince de mise à la terre normale. Le boîtier plat peut être monté sur le couvercle du fût ou maintenu sur le côté du fût par force magnétique.

Les deux pointes de l'aimant se connectent à la base peinte du fût par un léger frottement manuel, établissant ainsi une connexion sûre avec la terre.

Cet aimant se présente comme une solution simple de mise à la terre sans surveillance.





Certificat d'examen de type

### RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
Q.Crodile Magnet X1 avec 1m de câble en acier, vert, 4mm <sup>2</sup> .	6D0724R
Q.Crodile Magnet X1 avec 3m de câble en acier, vert, 4mm <sup>2</sup> .	6D0725R
Q.Crodile Magnet X1 avec 5m de câble en acier, vert, 4mm <sup>2</sup> .	6D0726R
Q.Crodile Magnet X1 avec 1m de câble en acier, vert/jaune, 4mm <sup>2</sup> .	6D0727R
Q.Crodile Magnet X1 avec 3m de câble en acier, vert/jaune, 4mm <sup>2</sup> .	6D0728R
Q.Crodile Magnet X1 avec 5m de câble en acier, vert/jaune, 4mm <sup>2</sup> .	6D0729R

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex h IIB T6 Gb  II 2D Ex h IIB T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Acier inoxydable 1.4301 (V2A)
Dimensions:	150x75x55 mm
Dents:	2 pièces, en acier WKZ
Domaine d'application:	Réceptacles peints et non peints d'un volume supérieur à 50 litres

